



# WKO Weideveld

FOTO OVERZICHT FILTERS MADELIJEF 6

Dhr L Hogendoorn | 31-05-2021

## Intro


Aangezien we een jaar verder zijn na uw motie “WKO Weideveld, nu handelen” geef ik u graag een update m.b.t. de stand van zaken

- Foto's gebruikte pakkingen groot onderhoud zomer 2020
- Foto's filter 21 December 2020
- Foto's filter 2 April 2021
- Foto's filter 25 April 2021
- Foto spoelen installatie 5 Mei 2021
- Conclusie
- Bijlage 1: Rapport IAC
- Bijlage 2 Rapport TECHNOLAB


Foto's gebruikte pakkingen groot onderhoud zomer 2020



Foto's filter 21 december 2020



Foto's filter 2 April 2021



Foto's filter 25 April 2021



Foto spoelen installatie 5 Mei 2021



## **Conclusie**

Conclusie is dat het aangevoerde water stelselmatig (zwaar) vervuild is vanuit de centrale ruimte. Dit heeft niks te maken met onderhoud aan de binnen installatie want zoals het rapport beschrijft kan hier geen onderhoud aan de binneninstallatie tegenop. Al deze onderzoeken en rapportages heb ik zelf moeten bekostigen omdat de Firma Eteck nog steeds officieel stelt dat de kwaliteit van het water goed gemonitord word en dat er geen enkele sprake is van vervuiling van het aangevoerde water.



